


Rapporto n° 04/2018	Cod. Imp. Distribuzione:	Comune: Venarotta F.ne Monsanpietro
Ispezione eseguita il giorno : 20/04/18	Dalle ore: 09:00	Alle ore: 12:00
Gas distribuito: <input checked="" type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Gas naturale (metano)	Pressione di esercizio della condotta ispezionata:	<input type="checkbox"/> AP/ MP <input checked="" type="checkbox"/> BP
Strumento utilizzato: <input checked="" type="checkbox"/> Autov. Attrezzato <input type="checkbox"/> Strum. Portatile	Modello: Sewerin Ex-tec PM4	Matr.: 06011007539
	Modello:	Scad. tarat. 09/18
		Scad. tarat.

Elenco vie	Metodo utilizzato	Condizioni che influenzano l'ispezione	Codice dispersione
LOC. MONSANPIETRO	<input checked="" type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	
LOC.	<input type="checkbox"/> Pedonale <input type="checkbox"/> Automezzo	<input type="checkbox"/> Terreno umido <input type="checkbox"/> Brezza <input type="checkbox"/> Presenza idrocarburi <input type="checkbox"/> Presenza di biogas <input type="checkbox"/> Tubazione parallela	

Note : ISPEZIONE EFFETTUATA SUL 100% DELLA RETE

Totale rete ispezionata con automezzo	0,0 METRI
Totale rete ispezionata con ricerca pedonale	550,0 METRI
Totale rete ispezionata in POLIETILENE	100%
Totale rete BP GPL Ispezionata	550,0 METRI

Firma dell'operatore : 	Totale presunte dispersioni rilevate →	0
Firma Responsabile SATO S.R.L.	SATO S.r.l.	